

PPH „BALIMECH DUO”
 Przemysław Baliński
 55-200 OŁAWA
 UL. NADBRZEŻNA 7
 TEL/FAX 71/3133669
 TEL.KOM 603 38 58 77
 e-mail: balimech-gabriel@wp.pl

www.truck-gabriel.pl

AUTOSAN H-9

Nr	Mag	Nazwa wyrobu	Nr porównawczy
A03	12	Sworzeń resoru tył długi	414.015.00.02
A06	173	Sworzeń resoru przód długi górny	405.011.00.04
A07	174	Sworzeń resoru przód krótki dolny	405.011.00.05
A05	172	Sworzeń zwrotnicy nowy typ H - 9 fi 45x215	0601.21.23
A04	159	Tuleja sworznia resoru tył 28 x 34 x 100	405.021.02.23
A08	161	Tuleja sworznia resoru przód 25 x 32 x 90	405.021.01.19
A10	160	Tuleja sworznia zwrotnicy nowy typ 44,5 x 52 x 50	601.21.24
A14	216	Zaślepka sworznia zwrotnicy (cieńka)	601.01.03
A15	118	Korek sworznia zwrotnicy (gruby)	601.21.33
A16	219	Zestaw naprawczy zwrotnicy H - 9	
A17	198	Klin sworznia zwrotnicy H - 9	
A18	44	Zestaw naprawczy zwrotnicy A 1010 z łożyskiem kulkowym H - 10	fi 45x225
A19	43	Zestaw naprawczy zwrotnicy A 1010 z łożyskiem rolkowym H - 10	fi 45x225
A20	45	Nakrętka piasty Sollbus, SCANIA 78 x 2	
A21	68	Sworzeń zwrotnicy H - 10 fi 45 x 224 (dłuższy od H-9)	
A22		Klin sworznia zwrotnicy H - 10 (gruby)	