

PPH „BALIMECH DUO”
Przemysław Baliński
55-200 OŁAWA
UL. NADBRZEŻNA 7
TEL/FAX 71/3133669
TEL.KOM 603 38 58 77
e-mail: balimech-gabriel@wp.pl

www.truck-gabriel.pl

JELCZ - STEYR

Nr	Mag	Nazwa wyrobu	Nr porównawczy
J19	94	Tuleja resoru STEYR 30 x 40 x 90	461.003.0206
J21		Tuleja resoru STEYR 30 x 40 x 100	
J42	118	Zaślepka sworznia zwrotnicy STEYR	421.242.0012
J45	135	Sworzeń resoru STEYR prawy	461.003.0241/P
J47	134	Sworzeń resoru STEYR lewy	461.003.0240/L
J53	114	Zestaw naprawczy zwrotnicy Jelczo-Steyr	
Z06	176	Sworzeń zwrotnicy Jelczo-Steyr	421.241.0004
Z07	148	Tuleja sworznia zwrotnicy dolna duża Jelczo-Steyr 47 x 56 x 32	421.242.0011
Z08	147	Tuleja sworznia zwrotnicy górna mała Jelczo-Steyr 43 x 52 x 39	421.246.0041
J20	88	Łożysko oporowe zwrotnicy STEYR (rolka)	621.242.0010

J37	136	Sworzeń resoru Jelcz	315.16.25
J38	133	Tuleja resoru Jelcz 35 x 42 x 90	316.28.35.1
J43	119	Zaślepka sworznia zwrotnicy Jelcz	315.3014.1
J54	115	Zestaw naprawczy zwrotnicy Autobus M083	A08-08, A09-09